

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**

# Doodle Wall™

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pakuotės turinys:

Rust-Oleum Doodle Wall Base A dalis (400 ml) ir Doodle Wall Activator B dalis (100 ml).

Mažas mikropluošto volelis.

Jums reikės: baltojo spirito valymui. Sauso nuvalymo žymeklių.

(Siekiant optimalaus rezultato, rekomenduojame tiksliai ir kruopščiai laikytis naudojimo instrukcijų).

### 1. PARUOŠIMAS:

Balta apdaila: Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, tepkite ant iš anksto nudažyto, balto arba šviesios spalvos paviršiaus. Jei tepate ant naujo paviršiaus, pirmiausia naudokite tinkamą baltą, vandens pagrindo gruntą, pavyzdžiui, "Zinsser Bulls Eye 1-2-3" (laikykitės gamintojo nurodymų).

Skaidri apdaila: Visada tepkite ant iš anksto nudažyto paviršiaus. Netepkite baltos ar skaidrios dangos tiesiai ant vinilo matinių ar kitų silpnai surištų dažų plėvelių. Produktą galima dengti ant vinilo šilko arba akrilinio kiaušinio lukšto vandens pagrindu.

### 2. NAUDOJIMAS:

Iplikite maždaug pusę B dalies į A dalį ir maišykite, kol susimaišys, tada įplikite likusią B dalį ir kruopščiai maišykite apie 2 minutes (kol susidarys vienoda spalva). Rekomenduojame naudoti pridedamą mikropluošto volelį, kuris skirtas lygiam, vienodam paviršiui išgauti, arba naudoti trumpo plauko moheros volelį. Jei reikia, kraštams apklijuoti naudokite dažų teptuką. Balta apdaila: Naudojant ant tamsesnės spalvos paviršių, pirmiausia paruoškite jį tinkamu baltu gruntu (žr. PARUOŠIMAS). Išdžiūsta liečiant per 4 valandas. Atkreipkite dėmesį, kad aktyvavus šį produktą, jo naudojimo trukmė yra 4 valandos. Šioje pakuotėje yra tiek produkto, kad jo užtektų 6 kv. metrams padengti. Reikėtų tepti tik vieną "Rust-Oleum Doodle Wall" sluoksnį.

### 3. NAUDOJIMAS:

Prieš dengdami bet kokius ženklus, leiskite nudažytam paviršiui 5 dienas kietėti 20 °C temperatūroje (esant žemesnei temperatūrai, skirkite daugiau laiko). Jei abejojate, prieš rašydami ant paviršiaus palikite dangą ilgiau kietėti. Visiškai sukietėjusią dangą galima padengti sausais žymekliais ir nuvalyti trintuku arba nepūkuota šluoste.

4. PATARIMAI: Reikiamą plotą apklijuokite mažai lipnia lipnia juosta. Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šluosčių ant sukietėjusio gaminio. Jei atsiranda sauso nuvalymo žymeklio vaiduoklių, nuvalykite paviršių baltos lentos valymo tirpalu ir palikite jį 24 valandoms prieš naudojimą. Visas džiūvimo laikas nurodomas, kai tepama 20 °C temperatūroje ir esant ne didesnei kaip 85 % oro drėgmei; žemesnė temperatūra ir didesnė oro drėgmė pailgina džiūvimo laiką. Nenaudokite sumaišyto produkto ilgiau kaip 4 valandas po sumaišymo. Po naudojimo volelį reikia išmesti. Tepimo teptukus galima valyti vaitspiritu. Nors tinka dauguma sauso nuvalymo žymeklių, rekomenduojama pirmiausia patikrinti, ar lengva nuvalyti pasirinktą sauso nuvalymo žymeklį ant nedidelio bandomojo ploto.